

TISKOVÁ ZPRÁVA - Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Mimořádné práce na vodovodní síti – možné omezení dodávky pitné vody

Příprava na rekonstrukci vodojemu Krmelín

Ostrava, 3. 3. 2026

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) informuje zákazníky a obyvatele města Ostravy o nutných mimořádných pracích na vodovodní síti, které souvisejí s rekonstrukcí vodojemu Krmelín. Tyto práce mohou krátkodobě ovlivnit tlak vody, nebo způsobit zakalení pitné vody.

Rekonstrukci vodojemu provádí společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK). Vodojem Krmelín je důležitým prvkem zásobování velké části Ostravy, zejména oblasti Ostrava-Jih. Jeho odstávka může ovlivnit také zásobování vodou v městských obvodech Hrabová, Kunčice, Nová Bělá a Stará Bělá.

OVAK je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v Ostravě a současně největším odběratelem vody od společnosti SmVaK. **V rámci vzájemné spolupráce OVAK zajistí náhradní zásobování, reverzní dodávky i využití alternativních zdrojů pitné vody.**

Termín plánované odstávky

Rekonstrukci předchází výstavba obtoku akumulace, která není možná bez dočasného vyřazení vodojemu z provozu.

Termín prací (SmVaK): noc z 17. na 18. března 2026, 16:00–06:00 hod.

Možné dopady na odběratele

Obě společnosti dělají maximum pro to, aby byl vliv prací co nejmenší. Vzhledem k rozsahu odstávky však nelze zcela vyloučit:

- dočasné zakalení vody způsobené výraznými změnami proudění v síti,
- snížení tlaku vody,
- krátkodobé přerušování dodávky, především ve vyšších patrech budov (obvykle nad 4.–5. podlaží).

Oblasti s nejvyšší pravděpodobností dopadu:

- Výškovice

- Dubina
- vybrané části Hrabůvky
- Hrabová
- Kunčice
- Nová Bělá
- Stará Bělá

Teplá voda

OVAK není dodavatelem teplé vody, ta se ale standardně vyrábí ohřevem vody pitné. Případné výkyvy v dodávkách pitné vody se tak mohou krátkodobě projevit i v dodávce teplé vody.

Doporučení a informace pro odběratele

Po zprovoznění uzavřené vodovodní sítě může docházet k dočasnému zhoršení sensorických vlastností dodávané pitné vody.

Zhoršení vzhledu nebo zakalení vody je zpravidla způsobeno uvolněnými minerálními usazeninami, které se ve vodovodní síti běžně nacházejí v nerozpuštěné formě. Při změnách proudění vody v potrubí může dojít k rozvíření těchto sedimentů, zejména železitých a vápenato-hořečnatých. **Tyto látky nepředstavují zdravotní riziko, mohou však dočasně ovlivnit barvu nebo zákal vody.**

Doporučení: Po dobu výskytu zákalu nedoporučujeme prát prádlo, aby nedošlo k jeho zabarvení.

Další informace o rekonstrukci vodojemu Krmelín (provádí SmVaK)

[Největší vodojemy moravskoslezského regionu čeká významná modernizace | SmVaK Ostrava a.s.](#)

Kontakty

- **OVAK – Poruchová linka: 800 202 700**
- **OVAK – Zákaznická linka: 848 100 700**

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace způsobené nezbytnými pracemi na vodovodní síti.